

Мегаомметр Е6-42

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdp@nt-rt.ru || сайт: <https://kipltd.nt-rt.ru/>

Мегаомметр Е6-42



Диапазон измерения сопротивления изоляции	от 1 кОм до 1 ТОм
Базовая погрешность измерения сопротивления изоляции	2,5%
Испытательное напряжение	100, 250, 500, 1000, 2500 В или от 50 В до 2500 В с шагом в 10 в
Ток в измерительной цепи	не более 2 мА
Измерение напряжения переменного тока	от 40 до 700 В
Измерение напряжения постоянного тока	от 40 до 1000 В
Измерение коэффициента абсорбции	да
Измерение коэффициента поляризации	да
Дисплей	Светодиодная матрица с повышенной яркостью 32x8 (80x20 мм)
Память	20 ячеек
Интерфейс	опционально USB
Параметры питания	Аккумулятор LiFePO4 7,2 В, 1800 мАч
Рабочие условия эксплуатации	от -30°C до +50°C, влажность до 90%
Тип корпуса	Пластиковый ударопрочный горизонтальный кейс IP67
Габариты и вес	205x115x115 мм, не более 1,5 кг
Габариты и вес в упаковке	275x215x135 мм, не более 2,2 кг
Госреестр СИ РФ	№ 90474-23 до 13.11.2028 г.
Межповерочный интервал	2 года
Гарантийный срок	2 года
Базовый комплект поставки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мегаомметр Е6-42 – 1 шт. 2. Кабель измерительный красный – 1 шт. 3. Кабель измерительный черный – 1 шт. 4. Щуп измерительный красный – 1 шт. 5. Щуп измерительный черный – 1 шт. 6. Зажим типа "крокодил" красный – 1 шт. 7. Зажим типа "крокодил" чёрный – 1 шт. 8. Сетевое зарядное устройство 5 В, 1А с кабелем Type-C – 1 шт. 9. Наплечный ремень – 1 шт. 10. Упаковка транспортная – 1 шт. 11. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Дополнительная комплектация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кабель измерительный экранированный – 1 шт. 2. Кабель соединительный жёлтый с зажимом типа "крокодил" – 1 шт. 3. Сумка для переноски – 1 шт. 4. Кабель USB K40 – 1 шт. 5. Кабель USB K42 – 1 шт. 6. Методика проверки – 1 шт.



Мегаомметр Е6-42 в зелёном корпусе



Диапазон измерения сопротивления изоляции	от 1 кОм до 1 ТОм
Базовая погрешность измерения сопротивления изоляции	2,5%
Испытательное напряжение	100, 250, 500, 1000, 2500 В или от 50 В до 2500 В с шагом в 10 в
Ток в измерительной цепи	не более 2 мА
Измерение напряжения переменного тока	от 40 до 700 В
Измерение напряжения постоянного тока	от 40 до 1000 В
Измерение коэффициента абсорбции	да
Измерение коэффициента поляризации	да
Дисплей	Светодиодная матрица с повышенной яркостью 32x8 (80x20 мм)
Память	20 ячеек
Интерфейс	опционально USB
Параметры питания	Аккумулятор LiFePO4 7,2 В, 1800 мАч
Рабочие условия эксплуатации	от -30°C до +50°C, влажность до 90%
Тип корпуса	Пластиковый ударопрочный горизонтальный кейс IP67
Габариты и вес	205x115x115 мм, не более 1,5 кг
Габариты и вес в упаковке	275x215x135 мм, не более 2,2 кг
Госреестр СИ РФ	№ 90474-23 до 13.11.2028 г.
Межповерочный интервал	2 года
Гарантийный срок	2 года
Базовый комплект поставки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мегаомметр Е6-42 – 1 шт. 2. Кабель измерительный красный – 1 шт. 3. Кабель измерительный черный – 1 шт. 4. Щуп измерительный красный – 1 шт. 5. Щуп измерительный черный – 1 шт. 6. Зажим типа "крокодил" красный – 1 шт. 7. Зажим типа "крокодил" чёрный – 1 шт. 8. Сетевое зарядное устройство 5 В, 1А с кабелем Type-C – 1 шт. 9. Наплечный ремень – 1 шт. 10. Упаковка транспортная – 1 шт. 11. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Дополнительная комплектация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кабель измерительный экранированный – 1 шт. 2. Кабель соединительный жёлтый с зажимом типа "крокодил" – 1 шт. 3. Сумка для переноски – 1 шт. 4. Кабель USB K40 – 1 шт. 5. Кабель USB K42 – 1 шт. 6. Методика поверки – 1 шт.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdp@nt-rt.ru || сайт <https://kipltd.nt-rt.ru/>